


環境放射線サーベイメータの使い方(日立アロカ PDR-111)

使用上の注意

- ⚠ ぶついたり落としたりしないで下さい。ひもを首や腕に掛けて使用して下さい。
- ⚠ 防水ではありません。水につけたり掛けたりしないで下さい。
- ⚠ 空間線量（ガンマ線）の測定用です。食品や水の放射線は測定できません。
- ⚠ ビニール袋に入れたまま使用して下さい。汚れると正確な計測ができなくなります。

(1) 各部の名称



(2) 使い方

- 電源スイッチを入れます。
- 地上から50cm～1mの高さで1分以上待つて数値を読み取ります。
地表付近を測る場合は、地面に直接置かないで下さい。
- 数値のバラツキが大きく読み取りにくいときは、AEMスイッチを押し続けると平均が表示されます（スイッチを離すと元の計測モードに戻ります）。
- 使用後は電源スイッチをスライドさせて電源を切ります。

- ※ 本機は校正済みのCsIシンチレーション式サーベイメータです。
- ※ 返却時には、箱・本体・取扱説明書の一式を返却して下さい。
問い合わせ先： 茨城県職員組合 029-301-6135